

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล**  
**เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ**  
**ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี**  
**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๔	นายศุภชัย คงโชค	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี</u> <u>โรงพยาบาลพระจอมเกล้า</u> <u>จังหวัดเพชรบุรี</u> <u>กลุ่มงานรังสีวิทยา</u>	๔๔๖๓๘	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี</u> <u>โรงพยาบาลพระจอมเกล้า</u> <u>จังหวัดเพชรบุรี</u> <u>กลุ่มงานรังสีวิทยา</u>	๔๐๔๗๑	เลื่อนระดับ
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	“การประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ และการประเมินค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสีใน รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี”				๑๐๐ %
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	“การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี”				
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แบบท้ายประกาศ”					

## ส่วนที่ ๒ ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน (ต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง)

๑. เรื่อง “การประเมินปริมาณรังสีที่ผิวหนังป่วยได้รับ และการประเมินค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสีใน รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี”

๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

รังสีนิจฉัยเป็นสาขาวิชาที่นำร่องสืบมาใช้ประโยชน์โดยการตรวจวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายทางรังสี ผู้รับบริการ เรียกว่าการตรวจเอกซเรย์ (X-ray) โดยมีความกังวลว่าจะได้รับอันตรายจากการรังสี ตลอดถึงกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีได้นำการถ่ายภาพรังสีดิจิทัล (Digital x-ray) มาใช้งาน โดยอาศัย หลักการเกิดภาพคล้ายกับการเกิดภาพแผ่นฟิล์มระบบสกรีน - ฟิล์ม (Screen-Film) โดยเปลี่ยนจากการสร้างภาพรังสีด้วยสกรีน-ฟิล์ม มาเป็นการถ่ายภาพรังสีดิจิทัล (Digital radiography) หรือเรียกอย่างย่อว่าดีอาร์ (DR) มาใช้บริการถ่ายภาพทางรังสีให้กับผู้ป่วย โดยมีแผ่นรับภาพ (Imaging Plate) ที่มีคุณสมบัติที่แปลงรังสีที่ตกกระทบจะเกิดภาพแผ่นสัญญาณ แล้วสร้างออกมารูปเป็นภาพรังสีเพื่อนำไปใช้ ในการวินิจฉัยและรักษาโรคต่อไป ซึ่งปริมาณรังสีที่ตกกระทบอุปกรณ์รับภาพนั้นจะเรียกว่า ดัชนีชี้วัดปริมาณรังสี (Exposure Index; EI) หรือ ค่าเอส (Sensitive Value; S-Value) โดยไม่มีการวัดปริมาณรังสีในหน่วยงานมาก่อน

๔. สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินงาน และเป้าหมายของงาน

เพื่อการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องทบทวนงานประจำ ปรึกษา และได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดอบรมการวิจัย ในมนุษย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 21/2563 ทำการศึกษาโดยใช้สูตรคำนวณขนาด ของกลุ่มตัวอย่างของหาริ ยามาเน บันทึกข้อมูลความหนาของผิวหนังผู้ป่วย ค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสี และค่าเทคนิคทางรังสี จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนด หาปริมาณรังสีที่ผิวหนังของผู้ป่วยจากสูตร (Entrance skin dose; ESD) Y (d) คือค่าที่วัดได้จากการตรวจประเมินรังสีของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ และ plot กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง mGy/ mAsFFD (Focal Film Distance) คือ ระยะจากจุดโฟกัสถึงฟิล์ม FDD (Focal Detector Distance) คือระยะจากจุดโฟกัสถึงหัวดรังสี Tp คือ ระยะความหนาผู้ป่วย Tb คือ ระยะจากเตียงถึง bucky และ BSF (Back scatter factor) คือ ค่าปัจจัยรังสีสีท่อนกลับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนา ของผิวหนังผู้ป่วยกับค่าเทคนิคทางรังสี และความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสีกับปริมาณรังสี ที่ผิวหนังของผู้ป่วยด้วยสถิติเชิงอนุमान ได้แก่ Pearson's Correlation test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ ที่ ( $p<0.05$ )

เป้าหมายของงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบ และสามารถอธิบายถึงปริมาณรังสีที่ผิวหนังของผู้มารับบริการรังสีนิจฉัยได้ทันทีเมื่อมีการร้องขอการใช้เทคนิค ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพทางรังสีเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดโดยได้ภาพถ่ายทางรังสีที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพ

#### ๕. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

(๑) ปริมาณรังสีที่ผู้หนังของผู้ป่วยที่เหมาะสมตามเกณฑ์ จำแนกตามการถ่ายภาพทางรังสีบริเวณทรวงอก ซึ่งห้อง กระดูกสันหลัง ส่วนล่างท่าด้านตรง และกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านข้าง จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า ปริมาณรังสีที่ผู้หนังของผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีในกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ที่ จำแนกตามการถ่ายภาพทางรังสีบริเวณทรวงอก ซึ่งห้อง กระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านตรง และกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านข้าง จากการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ค่าปริมาณรังสีต่ำกว่าระดับปริมาณรังสีอ้างอิง คือปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยบริเวณทรวงอกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๒๔ mGy บริเวณซ่องห้อง มีค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย เฉลี่ย ๒.๔๒ mGy บริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านตรง มีค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับเฉลี่ย ๓.๓๔ mGy และ กระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านข้าง มีค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับเฉลี่ย ๙.๗๗ mGy

ซึ่งค่าปริมาณรังสีอ้างอิงในประเทศไทยกำหนดไว้ว่า ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยบริเวณทรวงอกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓ mGy บริเวณซ่องห้องมีค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘ mGy บริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านตรง มีค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔ mGy และกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านข้างมีค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับเฉลี่ยเท่ากับ ๙.๔ mGy ตามลำดับ และมีค่าปริมาณรังสีต่ำกว่าระดับปริมาณรังสีอ้างอิงของทบทวน พลังงานประมาณระหว่างประเทศ (IAEA) โดยกำหนดไว้ว่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยบริเวณทรวงอกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔ mGy บริเวณซ่องห้องมีค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐ mGy บริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านตรง มีค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐ mGy และกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านข้างมีค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับเฉลี่ยเท่ากับ ๓๐ mGy ตามลำดับ

(๒) การประเมินค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสีที่แผ่นรับภาพ จำแนกตามการถ่ายภาพทางรังสีทรวงอก ซึ่งห้อง กระดูกสันหลังส่วนล่าง ท่าด้านตรง และกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านข้าง จากการศึกษาในครั้งนี้ส่วนใหญ่ พบค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสี (EI) ที่แผ่นรับภาพจากการถ่ายภาพทางรังสีในทุกอวัยวะส่วนมากมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด หมายความว่าในการถ่ายภาพรังสีมีการให้ค่าเทคนิคทางรังสีต่ำ จะให้ปริมาณรังสีออกน้อย ส่งผลให้ภาพทางรังสีที่ได้อ้าจะเกิดสัญญาณรบกวนภาพ แต่แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายทางรังสีได้

ค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสี (EI) ที่แผ่นรับภาพและปริมาณรังสีที่ผู้ที่ผู้ป่วยของการถ่ายภาพทางรังสี บริเวณทรวงอก ซึ่งห้อง และบริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านตรง (anteroposterior; AP) ไม่มีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกันทางสถิติ ค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสี (EI) มากกว่าค่าที่บริษัทกำหนดไว้ หมายความว่า ค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสีมาก แต่ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับมีค่าน้อย แม้ว่าส่วนบริเวณกระดูกสันหลัง ส่วนล่างท่าด้านข้าง (lateral view) นั้นก็ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ ( $r = -0.041$ ,  $p$ -value = ๐.๔๔๑) จากข้อมูลดังกล่าว สามารถบอกได้ว่า ค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสี (EI) ที่แผ่นรับภาพมีค่ามาก ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับก็มีค่าน้อยด้วย โดยปกติปริมาณรังสีที่ผู้ควรมีค่าน้อย จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่ามีในส่วนของ กระดูกสันหลังส่วนล่างท่า lateral ก็ไม่สอดคล้องกับส่วนอื่น ๆ อาจมาจากการแพทย์ในการตั้งค่าเทคนิคทางรังสี โดยในการจัดทำในการถ่ายภาพทางรังสี ส่งผลให้ได้รับปริมาณรังสีมากขึ้นด้วย

(๓) ความสัมพันธ์ของค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสีที่แผ่นรับภาพได้รับกับปริมาณรังสีที่ผิวนังผู้ป่วยได้รับ จำแนกตามการถ่ายภาพทางรังสีทรวงอก ซ่องห้อง และกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านตรง และกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านข้างจากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า ค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสีที่แผ่นรับภาพจำแนกตามการถ่ายภาพทางรังสีทรวงอก ซ่องห้อง กระดูกสันหลังส่วนล่าง ท่าด้านตรง และกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านข้าง ค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสี (Exposure Index; EI) ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับปริมาณรังสีที่ผิวที่ผู้ป่วยได้รับ สรุปได้ว่า การถ่ายภาพรังสีบีริเวณทรวงอก ซ่องห้อง และ บริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่าง ท่าด้านข้าง (Lateral view) มีค่ามาก ปริมาณรังสีที่ผิวที่ผู้ป่วยได้รับจะมีค่าน้อย ค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสี (EI) คือค่าปริมาณรังสีที่แผ่นรับภาพได้รับ ที่แต่ละบริษัทผู้ผลิตกำหนดให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการให้ปริมาณรังสี และคุณภาพของภาพทางรังสี จากการศึกษาครั้งนี้มีการให้ค่า kVp หรือ mAs ต่า ค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสี (EI) ที่แผ่นรับภาพที่ได้มีค่ามาก ค่า kVp หรือ mAs สูง ค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสี (EI) ที่แผ่นรับภาพจะมีค่าน้อย (Carlton and Adler, ๒๐๐๖: ๓๖๗) ค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสี (EI) ที่แผ่นรับภาพจากการถ่ายภาพทางรังสีบีริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านข้าง (Lateral view) ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับบริมาณรังสีที่ผิวที่ผู้ป่วยได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ( $r = -0.04$ ,  $p\text{-value} > 0.๘๙$ ) เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความหนาของผู้ป่วยมากกว่าส่วนอื่น การให้ค่าเทคนิคทางรังสีในการถ่ายภาพทางรังสี ก็เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดอำนาจทางลูทุ่ลวงต่ออวัยวะภายในร่างกาย และเกิดภาพที่มีคุณภาพ และแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสี (EI) ส่วนใหญ่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เป็นช่วงที่มี การให้ปริมาณรังสีน้อย ส่งผลให้มีผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อร่างกายต่า การให้ค่าเทคนิคทางรังสีจึงมีผลต่อปริมาณรังสี ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ปริมาณรังสีมีดังนี้ คือ ค่าความต่างศักย์สูงสุด ของหลอดเอกซเรย์ (kVp) ค่ากระแสไฟฟ้าคุณเวลา (mAs) และระยะระหว่างหลอดเอกซเรย์ถึงแผ่นรับภาพ (FFD) ความต่างศักย์สูงสุดของหลอดเอกซเรย์สูงสุดที่ใช้ในการผลิตรังสีเอกซ หากมีค่าสูงก็จะสามารถเพิ่มอำนาจในการทางลูทุ่ลวงต่ออวัยวะในร่างกายได้สูง และเนื่องด้วยอวัยวะบริเวณซองห้องเป็นส่วนที่มีความหนา เมื่อเทียบกับส่วนอื่น ในการตั้งค่าทางเทคนิครังสี จึงต้องเพิ่มอำนาจการทางลูทุ่ลวงให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดภาพทางรังสี จึงต้องตั้งค่าเทคนิคทางรังสีให้สูงขึ้น

## ๖. การนำไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ

ได้ปริมาณรังสีอ้างอิงที่ผิวนังผู้ป่วยที่ได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีบีริเวณทรวงอก ซ่องห้อง กระดูกสันหลัง ส่วนล่างท่าด้านตรง และกระดูกสันหลังส่วนล่างท่าด้านข้างที่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการใช้ปริมาณรังสีให้น้อยที่สุดเพียงพอเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง สามารถใช้ข้อมูลเพื่อประเมินอันตรายจากรังสี หรือผลของรังสีทางชีววิทยาที่มีผลต่อผู้ป่วยได้ สามารถนำข้อมูลที่ได้มาปรับลดค่าปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยโดยภาพถ่ายรังสี และภาพถ่ายรังสีมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน สามารถใช้วินิจฉัยโรคได้ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการถ่ายภาพทางรังสี ในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

## ๗. ความยุ่งยากและข้อข้อในการดำเนินการ

การหาค่าระดับปริมาณรังสีอ้างอิงในการถ่ายภาพทางรังสี (Dose reference levels radiography; DRL) เพื่อใช้เปรียบเทียบกับหน่วยงานนานาชาติ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านรังสี และประชาชนทั่วไป เป็นขอบเขตให้เฝ้าระวังและเตรียมกิจกรรมการป้องกันปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพรังสีไว้เพื่อกำหนด เป็นมาตรฐานในการใช้รังสีกับผู้ป่วย การวัดปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรที่เกิดจากปริมาณเทคนิคการให้ปริมาณรังสีในการถ่ายภาพรังสี ความหนาของผู้ป่วยบริเวณที่ได้รับรังสี ในปัจจุบันมักไม่มีการวัดปริมาณรังสีที่ผิวนังของผู้ป่วย เพราะบุคลากรขาดความเข้าใจในกระบวนการคำนวณ และประโยชน์ในการวัด

#### ๔. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

จากที่กล่าวมาหน่วยงานมีการตรวจวินิจฉัยที่สำคัญหลายอย่าง เครื่องมือที่ใช้งานมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบสื่อสารภาพถ่ายทางรังสีในรูปแบบดิจิทัลที่ช่วยในการทำงานเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และโอกาสการพัฒนาในการศึกษาข้อมูลความเสี่ยงภัย โดยเฉพาะปริมาณรังสีดูดกลืนที่ผู้ป่วยหญิงที่ตั้งครรภ์ และหญิงวัยเจริญพันธุ์ในอวัยวะที่สำคัญ อาทิ เช่น บริเวณทรวงอก ซ่องท้อง และกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอวัยวะที่สำคัญ และมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับรังสี

#### ๕. ข้อเสนอแนะ

การศึกษาในครั้งนี้ควรมีการศึกษาหรือวิจัยในลักษณะเดียวกันขึ้น โดยเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อให้ผลการศึกษาหรือวิจัยดังกล่าวสามารถถอดอ้างอิงถึงประชากรได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเก็บข้อมูลจากสถานที่ต่างกัน เช่น ในห้องเอกซเรย์อื่น ๆ เช่น เครื่องเอกซเรย์แม่โน้มแกรม เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable) เพื่อให้ผลการศึกษาหรือวิจัยน่าเชื่อถือมากขึ้น และมีระดับการนำไปใช้ในการถ่ายภาพทางรังสีอวัยวะส่วนอื่นได้กว้างขวางขึ้น

(๑) ควรมีการศึกษาหรือเปรียบเทียบการประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยทราบแรกเกิดได้รับ และการประเมินค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพทางรังสีอวัยวะอื่นอีก เช่น การเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) กะโหลกศีรษะ ซ่องเชิงกราน แขน และขา เป็นต้น

(๒) ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ยึดจับ และอุปกรณ์กำบังรังสีในการถ่ายภาพทางรังสีรวมด้วยการลดพื้นที่รับรังสี (ลด Field size) ขณะถ่ายภาพทางรังสีเพื่อการพัฒนาคุณภาพโดยการลดปริมาณรังสีซึ่งผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีดิจิทัล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มากยิ่งขึ้น

#### ๖. การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)

ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ให้นำเสนอผลงานในรูปแบบ ผสมผสานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกออนไลน์ และแบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ ๒๒ “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare” ๙ - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง “การประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ และการประเมินค่าดัชนีชี้วัดปริมาณรังสีใน รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี”

#### ๗. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี)

นายศุภชัยปกรณ์ กองโภค สัดส่วนของผลงาน ๑๐๐ %

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ..... 


(นายศุภชัยปกรณ์ กองโภค)

(ตำแหน่ง) นักวิจัยสื่อการแพทย์ชำนาญการ


(วันที่) ๗ / ๓ / ๖๘

ผู้ขอประเมิน

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ

รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงาน	ลายมือชื่อ
นายศุภชัยปกรณ์ กองโภค	

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ..... 

(นายเห็น อันตลาโนษัย)

(ตำแหน่ง) หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

(วันที่) ๗/๐๗/๒๕๖๕

ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล

(ลงชื่อ) ..... 

(นายเอกโชค พีรธรรมานนท์)

(ตำแหน่ง) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

(วันที่) ๗ กค. 2565

ผู้บังคับบัญชาที่เห็นชอบไป

ผลงานลำดับที่ ๒ และผลงานลำดับที่ ๓ (ถ้ามี) ให้ดำเนินการเหมือนผลงานลำดับที่ ๑  
โดยให้สรุปผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องๆ ไป

หมายเหตุ : คำรับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เห็นชอบไปอีกหนึ่งระดับ  
เงื่อนไขในการนับที่ผู้บังคับบัญชาตั้งกล่าวเป็นบุคคลเดียวกัน ก็ให้มีคำรับรองหนึ่งระดับได้

## แบบเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (ระดับชำนาญการพิเศษ)

๑. เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี”

### ๒. หลักการและเหตุผล

มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เป็นมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้เพื่อส่งเสริม ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยทุกแห่งนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และพัฒนา นำคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพรังสีวินิจฉัย SMART X-RAY AWARD ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และมีการตรวจประเมิน คุณภาพภายใน โดยผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal auditor) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และได้ส่งสำเนารายงานผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน ไปยังสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินการต่อไป

ภาพถ่ายทางรังสีเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค แต่การถ่ายภาพเอกซเรย์ต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการได้รับปริมาณรังสีเกินความจำเป็น ดังนั้นจึงต้องนำระบบคุณภาพ มาควบคุมกำกับการปฏิบัติงาน จากแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และคู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อตรวจประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล โดยมีการประเมิน ๓ ส่วน คือ ความปลอดภัย การบริการรังสีวินิจฉัย และคุณภาพบริการ

### ๓. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

จากการตรวจประเมินโอกาสพัฒนาที่พบทมาก คือขาดการประเมินค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ จากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย และการถ่ายภาพทางรังสีซ้ำทั้งนี้จะได้นำปัญหาที่พบมาวิเคราะห์ภายในกลุ่มงาน เพื่อวางแผนในการพัฒนาต่อไป เครื่องเอกซเรย์เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรค แต่การถ่ายภาพเอกซเรย์ต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการถ่ายภาพรังสี ต้องได้รับปริมาณรังสีที่เหมาะสม การใช้รังสีต้องเกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามหลักสากลที่เรียกว่า ALARA (As Low As Reasonably Achievable) ตามคำแนะนำของคณะกรรมการอิทธิพล ว่าด้วยการป้องกันรังสีระหว่างประเทศ (International Commission on Radiological Protection)<sup>(๑)</sup> ทั้งนี้ประเทศไทยมีการจัดทำมาตรฐานงานบริการรังสีไว้ในมาตรฐาน บริการสาธารณสุขของกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐<sup>(๒)</sup> การจัดทำแนวทางการตรวจประเมินบริการรังสีวิทยา ในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนของการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๑<sup>(๓)</sup> ต่อมาในปี ๒๕๕๕ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ผลักดันการพัฒนาคุณภาพ ห้องปฏิบัติการรังสี วินิจฉัยอย่างเป็นรูปธรรม

แนวคิดทางการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้นำเกณฑ์ของคุณภาพ และมาตรฐานในการบริการของห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยไปใช้ในการประเมินห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยร่วมกันประกอบด้วย สาระสำคัญ ๓ ส่วน คือ ด้านความปลอดภัย บริการรังสีวินิจฉัย และคุณภาพการบริการ ดังนี้กิจกรรมที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการคืองานประกันคุณภาพรังสีวินิจฉัย ซึ่งไม่เพียงแต่การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ ยังรวมถึงการบริหารจัดการการพัฒนาความรู้บุคลากร และการพัฒนาระบบบริการ แบบประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย มีการกำหนดเป้าหมายหลัก (Purpose) ในการทำงาน การให้ความสำคัญในบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง และทีมสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การออกแบบกระบวนการ หลักให้ครอบคลุม (Process) ด้วยโครงสร้าง และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม และติดตามผลลัพธ์ของการพัฒนาระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Performance) จะช่วยทำให้เกิดการทบทวนความสำเร็จ และวิเคราะห์หาโอกาสพัฒนาในประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงาน พัฒนาวิธีการที่จะสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายการทำงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งการนำกรอบแนวคิด ๓ P มาใช้ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ


ข้อเสนอแนะ เนื่องจากทางการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต้องดำเนินงานร่วมกันทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ จึงทำให้มีการพัฒนาครอบคลูมไปถึงห้องปฏิบัติการทางรังสี ด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับส่วนที่ ๑ ความปลอดภัย และ ส่วนที่ ๒ บริการรังสีวินิจฉัย และมาตรการ หรือแผนงาน ความเสี่ยงต่าง ๆ จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีบุคลากรทางรังสีที่มี ความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานด้านวิชาการรวมถึงการพัฒนางานโดยศึกษาข้อมูล และสถิติเป็นเครื่องชี้วัดผลการพัฒนาคุณภาพ

#### ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เป็นการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งด้านความพึงพอใจ ของผู้รับบริการทั้งภายใน และภายนอก นำสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้พัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรังสีวินิจฉัย การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จะสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนเกิดผลลัพธ์สุดท้ายตามเป้าหมาย ที่ต้องการ คือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากร สังคม อย่างยั่งยืน และการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูล และสถิติ ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ และนำสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

#### ๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีการพัฒนาด้านคุณภาพบริการ ๑๐๐% ผู้รับบริการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีความปลอดภัย ๑๐๐%

(ลงชื่อ) ..... 

(นายศุภชัย คงโนน)

(ตำแหน่ง) นักธุรการแพทย์ชำนาญการ

(วันที่) ๒๗ / ๑๘ / ๒๕๖๔

ผู้ประเมิน